

Sicherheitshinweise für Besucher und Fremdfirmen



META Motoren- und Energie-Technik GmbH

Kaiserstraße 100

52134 Herzogenrath

Tel.: +49 2407 9554-0

E-Mail: info@metagmbh.de

Internet: www.metagmbh.de

Allgemeine Informationen für alle Besucher

Anmeldung

Jeder Besucher und jeder Mitarbeiter einer Fremdfirma muss sich vor dem Betreten des Betriebsgeländes an- und beim Verlassen abmelden. Von der Anmeldung aus werden Sie an Ihren Ansprechpartner übergeben. Das Betreten des Betriebsgeländes ohne Genehmigung ist, auch zu Ihrer eigenen Sicherheit, nicht gestattet.

Zufahrt auf das Betriebsgelände

Das Befahren des Betriebsgeländes mit eigenem Pkw ist nur ausnahmsweise und mit Zustimmung Ihres Ansprechpartners am jeweiligen Tag erlaubt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für alle Pkw/Lkw beträgt 5 km/h. Parken Sie nicht vor Zufahrten für die Feuerwehr. Das Fahren und Parken auf dem Betriebsgelände geschieht auf eigene Gefahr.

Aufenthalt auf dem Betriebsgelände

Alle Besucher haben ihrem Besuchsgrund entsprechende Schutzausrüstung mitzuführen. Der Umfang der benötigten Schutzausrüstung ist vorab mit dem entsprechenden META-Ansprechpartner abzuklären. Auf dem gesamten Gelände, auch in den Fahrzeugen, besteht absolutes Rauchverbot. Das Rauchen ist nur in ausgewiesenen Bereichen erlaubt.

Der Genuss von Alkohol und Drogen ist streng verboten. Das Fotografieren und Filmen ist nur mit Genehmigung erlaubt. Bleiben Sie bei Rundgängen in der Nähe Ihres Begleiters. Betreten Sie nur die Ihnen zugewiesenen Bereiche. Vorsicht, in vielen Bereichen besteht Stolpergefahr durch Betriebsausrüstung und Maschinenteile. Greifen Sie niemals in drehende Teile! Überschreiten Sie niemals Absperrungen und meiden Sie Gefahrenbereiche!

Im Gefahrenfall

Befolgen Sie im Gefahrenfall die Anweisungen des Personals der META GmbH.

Notrufnummer: 112

Benutzen Sie die gekennzeichneten Flucht- und Rettungswege. Begeben Sie sich im Falle einer Evakuierung zum Sammelplatz.



Das Verlassen des Sammelplatzes ist erst nach der Feststellung der Anwesenheit und nur nach Freigabe erlaubt. Beachten Sie die Informationen der Brandschutzordnung auf der Rückseite dieser Information. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Ansprechpartner.

Zusätzliche Informationen für Fremdfirmen

Unterweisungen

Jede Fremdfirma, die auf dem Betriebsgelände der META GmbH tätig wird, hat sicherzustellen, dass die eingesetzten Mitarbeiter gewerkbezogen und zusätzlich anhand dieser Information unterwiesen wurden. Bereichsbezogene Unterweisungen erfolgen durch die META GmbH an den Vorarbeiter der Fremdfirma und sind den eingesetzten Mitarbeitern zu übermitteln. Dies gilt auch für Mitarbeiter, die neu hinzukommen. Eine Dokumentation der Unterweisung ist auf Verlangen vorzuweisen. Erstunterweisung vor Arbeitsbeginn und jährliche Folgeunterweisung sind zu dokumentieren.

Arbeitsaufträge

Sprechen Sie Ihren Arbeitsauftrag vor Aufnahme der Tätigkeit mit Ihrem Ansprechpartner durch, um gegebenenfalls erforderliche Sicherheitsmaßnahmen einleiten zu können. Melden Sie situationsbedingte Abweichungen von Ihrem Auftrag Ihrem Ansprechpartner, bevor Sie die Tätigkeit fortsetzen. Führen Sie Tätigkeiten an Anlagen nur durch, wenn der Bereich zuvor durch Sie entsprechend gesichert wurde. Wird an Anlagen gearbeitet, werden Ihr Ansprechpartner und Sie in Absprache mit der Abteilung die entsprechenden Komponenten in dem Betriebsbereich ggf. elektrisch aussichern lassen und dies entsprechend dokumentieren. Vorsicht, einige Anlagen laufen teilweise automatisch an.

Halten Sie stets Ordnung und Sauberkeit an Ihrem Arbeitsplatz. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß. Stellen Sie die Sicherheit bei Unterbrechung bzw. nach Beendigung Ihrer Tätigkeit wieder her, indem Sie Schutzabdeckungen, etc. wieder vollständig montieren oder Bereiche nach Absprache deutlich kennzeichnen. Melden Sie sich bei Beendigung Ihrer Tätigkeit bei Ihrem Ansprechpartner ab.

Brände verhüten

Brandlasten vermeiden, Rauchverbote beachten

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

Brand melden

- Wer meldet?
- Wo brennt es?
- Was brennt?
- Sind Menschen in Gefahr?
- Warten auf Rückfragen!



Feuerwehr: 112

Eigener Standort:
META GmbH
Kaiserstraße 100
52134 Herzogenrath

In Sicherheit bringen

- Gefährdete Personen warnen
- Hilflöse mitnehmen
- Maschinen ausschalten
- Strom / Gaszufuhr abstellen
- Ggf. Gasflaschen entfernen
- Rettungskräfte einweisen
- Auf Anweisungen achten



Rettungswege befolgen



Sammelplatz aufsuchen

Löschversuch unternehmen

- Auf Eigensicherung achten!



Feuerlöscher benutzen

Brandschutzordnung Teil A Stand: 29.01.2021

Gefährliche Arbeiten

Heißarbeiten (Schweißen, Trennen etc.) und Tätigkeiten in Behältern (Einsteigen) dürfen nur mit entsprechender Erlaubnis durchgeführt werden. Sind gegenseitige Gefährdungen mit Mitarbeitern der META GmbH oder anderen Fremdfirmen nicht auszuschließen, sind Absprachen mit den entsprechenden Koordinatoren zu treffen. Tätigkeiten mit Absturzgefahr dürfen nur mit entsprechenden Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Gegebenenfalls ist ein Anseilschutz zu benutzen.

Persönliche Schutzausrüstung

Je nach Bereich: **Sicherheitsschuhe S2**
Lärbereiche: **Gehörschutz**
Tätigkeitsabhängig: **Schutzbrille,**
Schutzhandschuhe



Arbeitsmaschinen

Gabelstapler dürfen nur mit entsprechender Ausbildung oder Unterweisung bedient werden. Die unbefugte Benutzung ist verboten! Auf Gabelstaplern ist grundsätzlich der Gurt anzulegen! Sachschäden sind umgehend dem Ansprechpartner zu melden.

Arbeitsmittel

Sämtliche Arbeitsmittel, die auf dem Betriebsgelände der META GmbH eingesetzt werden, (z. B. Leitern, elektrische Betriebsmittel, Kettenzüge etc.) müssen in einem ordnungsgemäßen Zustand sein und dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Die Benutzung von defekten Arbeitsmitteln ist untersagt. UVV-Prüfungen müssen an allen Arbeitsmitteln eindeutig erkennbar durch Plaketten nachgewiesen werden. Arbeitsmittel der META GmbH dürfen nur mit Genehmigung benutzt werden.

Sämtliche Arbeitsmittel, Hilfsmittel und sonstige Materialien sind so aufzustellen und zu lagern, dass sie nicht umkippen, unbeabsichtigt wegrollen oder herunter fallen können. Ebenso dürfen sie keine Verkehrswege und Notausgänge versperren. Benutzen Sie die Ihnen zugewiesenen Arbeitsplätze und Lagerflächen. Elektrische Zuleitungen sind so zu verlegen, dass keine Stolpergefahr entsteht. Durch die Benutzung von Arbeitsmitteln dürfen keine unbeteiligten Mitarbeiter gefährdet und technische Einrichtungen beschädigt werden (z. B. durch Funken, Schweißperlen, Lichtbögen etc.). Gegebenenfalls sind Arbeitsplätze mit Trennwänden abzuschirmen.

Sicherheitskennzeichnungen/Betriebsanweisungen

Alle Gebots- und Verbotsschilder sind auch für Mitarbeiter von Fremdfirmen absolut verbindlich. Beachten Sie die vorhandenen Warnhinweise sowie die Betriebsanweisungen für Maschinen und Gefahrstoffe.

Gefahrstoffe

Grundsätzlich dürfen Gefahrstoffe nur in geeigneten Behältern mit eindeutiger Kennzeichnung über den Stoff und die Eigenschaften mitgeführt werden. Das Abfüllen in Getränkeflaschen ist verboten! Für alle mitgebrachten Gefahrstoffe sind ein Sicherheitsdatenblatt und eine Betriebsanweisung mitzuführen. Alle Gefahrstoffe sind nach Beendigung der Tätigkeit wieder mitzunehmen bzw. ordnungsgemäß zu entsorgen.



Elektroschalträume/Armaturen/Schalter/Elekt. Anschlüsse

Elektroschalträume dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung und nur durch unterwiesenes Personal betreten werden. Armaturen und Schalter dürfen ohne Genehmigung nicht betätigt werden. Elektrische Anschlüsse dürfen ohne Genehmigung nicht getrennt werden.

Rettungskette

Im Falle eines Unfalls ist eine schnelle Erstversorgung zu gewährleisten. Im Werkvertrag sind Sie verpflichtet, eigene Ersthelfer zu stellen. In allen Bereichen befindet sich Verbandsmaterial und ein Notruftelefon.

Beantworten Sie im Falle eines Notrufes folgende Fragen:

Wer meldet?

Wo ist es passiert? (Einweiserposten abstellen an der Zufahrt)

Was ist passiert?

Wie viele Verletzte?

Welche Art von Verletzung?

Warten Sie auf Rückfragen!



Sanitäre Einrichtungen

Toiletten und Waschgelegenheiten stehen zur Verfügung. Bitte verlassen Sie die Anlagen in einem sauberen Zustand.

Stand: 02.02.2021